





¡Rapidez y rentabilidad para pequeñas reparaciones!

Spot Repair / Retoque Puntual





Pre-tratamiento

700-10 Solución Desengrasante (Remueve Siliconas y Alquitranes)	 700-10	
	 P 400 P 500	 700-10








Limpieza

700-1 Limpiador Desengrasante Hidrosoluble	 700-1	
--	---	---

Protección Anticorrosiva

183-30 Spray Imprímación Fosforizante Alternativa para Plásticos	 Viscosidad de aplicación Listo para aplicar	
	 Agitar 2 minutos	 1-2 manos
934-10 Spray Sellador Transparente p/Plásticos	 25°C 10 minutos	





Preparación de Superficie

183-70 Primer Gris 1K Aerosol Alternativa	 Viscosidad de aplicación Listo para aplicar	
	 Agitar 2 minutos	 1-4 manos
76/71 Primer Gris 1K Base de Agua	 20°C 10 minutos 2 horas	 OC 5 minutos
	 1-2 manos P 800	 3-4 manos P 400






Limpieza

700-1 Limpiador Desengrasante Hidrosoluble	 700-1	
--	---	---

Base Color

Línea 55/90 Base Bicapa	 2 partes de Línea 55/90 1 parte de diluyente en volumen	
	 HVLP 1.2-1.3 mm 2-3 bar	 2 + 1/2 manos 10-15 μ
	 2-3 minutos hasta matear	

Barniz

923-144 Barniz Spot Repair	 2 partes de Barniz 1 parte de Catalizador 929-91 10-30% de Thinner Spot Repair	
	 HVLP 1.2-1.3 mm 2-3 bar	 2 manos 50-60 μ
	 OC 8 minutos	 60°C 15-20 minutos

